










Cosa fare e cosa evitare quando si lavora con HF

	Tratta sempre l'acido fluoridrico con la massima attenzione.	Non bere, non mangiare e non fumare quando indossi indumenti da lavoro o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI).	
	Pensa che puo' esserci sempre contaminazione da HF, anche dopo bonifica. Percio' usa sempre i DPI prescritti.	Non riporre e non riutilizzare dpi gia' usati senza averli prima completamente decontaminati.	
	Prima di indossare i Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) controllali accuratamente.	Il primo soccorso deve essere tempestivo ma per prima cosa non dimenticare di indossare le giuste protezioni.	
	Levati immediatamente, con attenzione e senza esitare, qualsiasi indumento contaminato da HF.	Non mettere nello stesso posto indumenti personali ed indumenti di lavoro.	
	Inertizza immediatamente ogni perdita di HF.	Non fare affidamento su un'unica valvola per isolare un sistema su cui devi intervenire.	
	Segui sempre i trattamenti di pronto soccorso e recati in infermeria anche se il dolore e' gia' cessato.	Ogni pozza di liquido puo' essere pericolosa. Non toccarla se non sai esattamente cosa e'.	
	Adotta il trattamento di pronto soccorso anche in caso di dubbio. Meglio eccedere in precauzioni che rammaricarsi di non averlo fatto.	Non cedere ad altri i tuoi DPI. Non prendere in prestito DPI altrui.	

CTEF – Comité Technique Européen du Fluor

Lo CTEF (Comité Technique Européen du Fluor) rappresenta i maggiori produttori ed utilizzatori di acido fluoridrico (HF) e prodotti fluorurati in Europa. Lo CTEF opera per la sicurezza nella produzione, nello stoccaggio, nel trasporto e nell'impiego di acido fluoridrico.