







Te doen en te laten bij het werken met HF

	Behandel HF met veel respect.	Niet eten, drinken of roken bij het dragen van werkkleding.	
	Houd altijd rekening met contaminatie, zelfs na decontaminatie, draag de juiste PBM's.	PBM's niet opslaan of hergebruiken zonder grondige reiniging.	
	Controleer je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor gebruik.	Eerste hulp niet uitstellen: Zoek meteen hulp. Bescherm jezelf als je iemand helpt.	
	Verwijder onmiddellijk en voorzichtig gecontamineerde werkkleding.	Werkkleding gescheiden houden van vrije tijds kleding.	
	Neutrliseer onmiddellijk gemorste HF.	Verricht geen werk achter een enkele afsluiter en HF.	
	Zoek altijd medische hulp bij blootstelling aan HF, zelfs als de pijn weg is.	Vloeistoffen in de werkruimte nooit aanraken. Het kan HF zijn.	
	Zoek altijd medische hulp, zelfs bij twijfel. Beter een 10 keer te veel, dan 1 keer te weinig.	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) niet delen met anderen.	

CTEF – Comité Technique Européen du Fluor

CTEF (Comité Technique Européen du Fluor) vertegenwoordigt de grotere leveranciers en gebruikers van HF en fluoriden in Europa. CTEF richt zich op het veilig produceren, opslaan en gebruiken van HF.