

Gebote und Verbote im Umgang mit Flusssäure (HF)

	Lasse bei HF immer die höchste Aufmerksamkeit walten.	Iss, trink oder rauche nicht, während die Arbeitskleidung oder die persönliche Schutzkleidung getragen wird.	
	Gehe immer davon aus, dass eine chemische Verunreinigung auch nach Reinigung bestehen kann, trage daher immer die passende Schutzkleidung.	Verstaue, bzw. trage deine persönliche Schutzkleidung nicht, ohne diese zuerst vollständig zu reinigen.	
	Überprüfe deine persönliche Schutzausrüstung ausführlich bevor Du sie benutzt.	Warte niemals mit der HF Erste Hilfe Behandlung. Vergiss nicht dich selbst und die Anderen, die helfen, zu schützen.	
	Ziehe unverzüglich aber mit Vorsicht jede mit HF verunreinigte Arbeitskleidung aus.	Bewahre deine private Bekleidung nie zusammen mit deiner Arbeitskleidung auf.	
	Neutralisiere verschüttete HF sofort.	Führe keine Reparaturarbeiten oder Arbeiten an einem HF System mit nur einem Schließventil aus.	
	Führe in jedem Fall die komplette HF Erste Hilfe Anweisung aus und gehe zum Arzt, auch wenn der Schmerz nachgelassen hat.	Berühre keine Flüssigkeiten am Arbeitsplatz. Gehe nicht davon aus, dass diese harmlos sind.	
	Wende die HF Erste Hilfe Behandlung an, auch wenn nur der Verdacht auf HF Verätzung besteht. „Vorsicht ist besser als Nachsicht!“	Verleihe Deine persönliche Schutzausrüstung nicht an andere.	

CTEF – Comité Technique Européen du Fluor

CTEF (Comité Technique Européen du Fluor) vertritt die großen Hersteller und Verwender von Flusssäure (HF) und Fluorchemikalien in Europa. CTEF hat das Ziel, die sichere Produktion, Lagerung, Transport und Verwendung von Flusssäure zu gewährleisten.