

# Att GÖRA och INTE GÖRA vid arbete med fluorvätesyra



Behandla alltid fluorvätesyra med största respekt.

Du ska inte äta, dricka eller röka när du bär arbetskläder eller personlig skyddsutrustning.




Förutsätt alltid att kemisk kontamination föreligger, även efter sanering, och bär därför lämplig personlig skyddsutrustning.

Du ska inte förvara eller återanvända kontaminerad personlig skyddsutrustning förrän den har sanerats ordentligt.



Granska och testa personlig skyddsutrustning noggrant före användning.

Dröj inte med första-hjälpen för fluorvätesyra. Glöm inte att skydda dig själv och de som hjälper till eller assisterar.



Avlägsna omedelbart, med varsamhet och utan tvekan, arbetskläder som kontaminerats med fluorvätesyra.

Förvara inte arbetskläder med personliga kläder.



Neutralisera omedelbart eventuellt spill av fluorvätesyra.

Utför inte underhåll eller arbete på ett fluorvätesyrasystem som bara har en isoleringsventil.



Gör en uppföljning av första-hjälpen-behandlingen för fluorvätesyra och gå till vårdmottagningen, även om smärtan är borta.

Rör inte vid någon vätska på arbetsplatsen. Förutsätt inte att det är ofarligt.



Ge alltid första-hjälpen-behandling för fluorvätesyra vid misstänkt kontamination av fluorvätesyra. "Det är bättre att vara på den säkra sidan."

Dela inte din personliga skyddsutrustning med någon annan.



EUROFLUOR - CTEF (Comité Technique Européen du Fluor)

EUROFLUOR representerar de största tillverkarna och användarna av vätefluorid och fluor-kemikalier i Europa. CTEF har som mål att tillförsäkra säker tillverkning, lagring, transport och användning av fluorvätesyra.

Besök vår webbplats för mer information: [www.eurofluor.org](http://www.eurofluor.org).